

Reactiedocument ontwerp Korenbocht

Opmerking bewoners		Reactie/toelichting	Aanpassing
Wegvak op de Wilhelminalaan	Wegvak op de Wilhelminalaan markeren met een wit kruis en bord om de oversteek vrij te laten vanuit de Korenbocht, dit i.v.m. opstopping als de brug open staat.	Het wegvak wordt ingetekend met een kruis. De werkzaamheden worden meegenomen in de werkzaamheden van de Wilhelminalaan.	Ja
Verkeers remmende maatregelen	Verkeersremmende maatregelen toepassen om het verkeer vanaf de Korenbocht richting de Wilhelminalaan af te remmen i.v.m. onoverzichtelijke bocht.	In het ontwerp is al een plateau ingetekend dat een verkeersremmende werking zal hebben.	Nee
Voetpad	Waarom is er als voetpad gekozen voor betontegels i.p.v. kiezel/schelpenpad, zoals dat er nu ligt?	Het schelpen/kiezelpad is een tijdelijke inrichting. De betontegels zijn definitief en toegankelijker voor voetgangers.	Nee
Beplanting appartementen-complex Brugwachter	Zorgen over de hoogte/soort beplanting voor het appartementencomplex de Brugwachter. Gevreesd wordt voor minder licht inval en schaduwwerking door de hoogte van de bomen en overlast/schade door vallende takken en bladeren.	Er komen 7 bomen in plaats van 9 bomen in het ontwerp. De bomen komen hierdoor iets verder van elkaar te staan waardoor meer doorzicht ontstaat. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt blijft de bomenlaan. Daarnaast hebben de bomen een visueel remmende werking op de verkeerssnelheid. Op verzoek van diverse bewoners is een overleg met de voorzitter van de VvE van de Brugwachter ingepland om een en ander verder toe te lichten.	Deels
Inrichting groenvak onder de bomen bij de Burgwachter	Bomen en gras zijn aantrekkelijk voor honden, bewoners zijn bang dat dit een uitlaatstrook wordt.	Onder de bomen komt geen gras, maar heestervakken.	Nee

Wegafzetting richting Korenbocht nr. 1	De weg wordt hier afgesloten voor het wegverkeer, op de tekening is niet duidelijk hoe dit eruit komt te zien	De oostelijke inrit van de Korenbocht (aansluiting Wilhelminalaan) wordt afgezet doormiddel van een haag en hek. De inrit wordt beplanting en de verharding wordt weggehaald tot het hek.	Nee
Verkeersmaatregelen op de Wilhelminalaan	Benieuwd over of er verkeersremmende maatregelen worden genomen tegen het hard rijdend verkeer op de Wilhelminalaan	Er wordt het komende jaar regulier asfalt onderhoud uitgevoerd. Er worden geen maatregelen aan de weg getroffen.	Nee
Parkeerplaatsen niet ingetekend	Parkeerplaatsen aan de kanaalzijde van de Brugwachter zijn niet ingetekend. Hierover zijn grote zorgen, omdat er al een parkeerprobleem wordt ervaren. Verzoek is om extra parkeerplaatsen aan te leggen.	Vanuit verkeersveiligheid komen hier geen extra parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen op deze locatie blokkeren het zicht richting de bocht. Er wordt voldaan aan de gemeentelijke parknorm in de wijk. Er is daarom geen noodzaak voor extra parkeervakken.	Nee
Spiegel bij geleiderrail	Is het mogelijk om bij de geleiderrail ook een spiegel te plaatsen om te zien of er verkeer van rechts komt als je het eiland op komt gereden.	Het zicht in de bocht is ruim voldoende. Spiegels zorgt voor een vertekend beeld van de werkelijkheid en dragen niet bij aan de veiligheid.	Nee
Boomhoogte probleem brandweer	Zorgen dat de brandweer bij calamiteiten in de Brugwachter door de bomen geen toegang meer heeft via de balkons.	Bij calamiteiten kan de brandweer om de bomen heen.	Nee
Gazon Barkentijn	Wordt het gazon aan de Barkentijn opnieuw aangelegd?	Het gazon aan de Barkentijn wordt aangeplant in het volgende plantseizoen.	Ja
Boomsoorten	Verschillende afstanden tussen de bomen, wat meer gemengde soorten en niet in één rechte lijn.	De boomsoorten blijven de soorten die op de tekening staan. De bomen staan niet in een rechte lijn ingetekend.	Nee