

Protocol verantwoord sporten binnensporten

Gebouw technische eisen binnensportlocatie




Versie: *Versie 1*
Datum: 24 juni 2020

1. Algemene richtlijnen

Techniek

- aan het openstellen van de binnensportaccommodaties worden ventilatie-eisen gesteld. In ieder geval mag er geen sprake zijn van recirculatie. Als richtlijn kan men aanhouden dat gebouwen waarvan de vergunning na 1992 is verstrekt (bouwbesluit '92) of voldoen aan de NOC*NSF eisen in basis voorzien zijn van afdoende mogelijkheden tot ventilatie. Gebouwen van voor 1992 welke gerenoveerd of gemoderniseerd zijn, zullen beoordeeld moeten worden op geschiktheid.
- Op basis van onderstaande **checklist** wordt beoordeeld of uw accommodatie voldoet aan de gestelde eisen:
 - Is uw accommodatie na 1992 gebouwd? → De accommodatie beschikt vanwege de eisen uit het bouwbesluit van 1992 over mechanische ventilatie en mag onder voorwaarden, zoals onderstaand genoemd, gebruikt worden voor binnensport activiteiten.
 - Is uw accommodatie voor 1992 gebouwd en is er tijdens een renovatie na 1992 mechanische ventilatie aangebracht? Uw accommodatie mag onder voorwaarden, zoals onderstaand genoemd, gebruikt worden voor binnensport activiteiten.
 - Is uw accommodatie voor 1992 gebouwd en is er geen mechanische ventilatie aanwezig? Uw accommodatie mag **NIET** gebruikt worden voor binnensport activiteiten tot dat het hiervoor geschikt gemaakt is.
 - Is uw accommodatie na 1992 gebouwd en beschikt uw accommodatie over een mechanisch ventilatie systeem, waarbij verse lucht van buiten wordt aangevoerd en direct naar buiten wordt afgevoerd? → Uw accommodatie mag na 1 juli **WEL** gebruikt worden voor binnensport activiteiten.
 - Is uw accommodatie na 1992 gebouwd en beschikt uw accommodatie over een mechanisch ventilatiesysteem, waarbij verse lucht van buiten wordt aangevoerd en er gebruik wordt gemaakt van recirculatie (opnieuw inbrengen van gezuiverde lucht van binnenuit met warmte terug winning)? → Uw accommodatie mag na 1 juli **NIET** gebruikt worden voor binnensport activiteiten. Uw ventilatie systeem dient te worden aangepast. → Neem contact op met een bevoegd installateur om de recirculatie te ontkoppelen en gebruik te maken van directe toevoer van buiten. Na uitvoering van deze werkzaamheden mag uw accommodatie **WEL** gebruikt worden voor binnensport activiteiten.
 - In alle gevallen geldt dat u een certificering van de aanwezige ventilatie moet kunnen overleggen, indien daar door de toezichthouder om wordt gevraagd. Neem hierover contact op met de gebouweigenaar.
 - Op basis van voornoemd certificaat, verstrekt door een bevoegd installateur, wordt wel of geen toestemming verleend voor het in gebruik nemen van de binnensport accommodatie. U stuurt een certificaat (of vergelijkbaar bewijs) naar de gemeente Oosterhout, (t.a.v. het sportbedrijf) waarin u aantoont te voldoen aan de gestelde eisen.

In onderstaand stroomschema wordt op een eenvoudige wijze weergegeven of uw accommodatie open mag ten behoeve van de binnensport of dat u een aanpassing op uw ventilatie systeem moet (laten) doen.



In alle gevallen geldt:

- zorg ervoor dat het ventilatiesysteem de lucht 100% ververs en vermijd ten alle tijden recirculatie; let op bij CO2 gestuurde ventilatie, pas hierbij setpoints aan voor afdoende ventilatie;
- vermijd het gebruik van airconditioning;
- verhoog de luchttoevoer en - afvoer, bijvoorbeeld door de bedrijfstijden van de ventilatie-installatie te verlengen;
- laat de toiletventilatie 24/7 aan staan;
- zet ramen vaker open en informeer de gebruikers hierover. **Dit geldt juist niet voor toiletruimten met een mechanische ventilatie of passieve schoorsteenventilatie** omdat deze dan juist een vervuilde luchtstroom kunnen veroorzaken. Indien ventilatie via de ramen niet kan worden vermeden, is het belangrijk om andere ruimten extra goed te ventileren.

- meer of hoger bevochtigen van de lucht heeft **geen** effect;
 - reinigen van kanalen heeft **geen** effect;
 - extra vervangen van filters heeft **geen** effect;
 - wordt een ruimte in de accommodatie niet gebruikt? Schakel de ventilatie dan niet uit, maar laat deze op een laag toerental doordraaien.
 - warmtewielen vormen, indien correct geïnstalleerd en onderhouden, geen extra risico en hoeven dan ook niet uitgeschakeld te worden. *Bij een substantiële lekkage (>5%) kan het nodig zijn om de drukhiërarchie over het warmtewiel te verhogen en/of de bypass (indien beschikbaar) te gebruiken.*
 - als een luchtbehandelingsinstallatie voorzien is van een warmteterugwin systeem waarbij de luchtstromen elkaar niet raken, dan behoeft dit geen nadere maatregelen (oa Twincoil of kruisstroomwisselaar)
- belangrijk is na eventuele stilstand álle leidingen en tappunten overmatig te doorspoelen. Dus: alle wastafelkranen, toiletten, dubbeldienstkranen, douches en zeker ook koud water. Aangeraden is om een week voor opening monsters te nemen zodat bij opening duidelijk is of de legionella normen zijn overschreden;
 - het is te allen tijde aan te raden om de installaties te laten controleren op functioneren door de beheerder/ installateur;

Ondersteunende ruimten

- kleedkamers (voor het omkleden) en douches blijven gesloten;
- de toiletvoorziening worden alleen in noodgevallen gebruikt;
- de kantine kan vanaf 1 juli weer worden opengesteld. Hiervoor gelden de richtlijnen uit het protocol Heropening Horeca;

2. Handhaving & toezicht

Het gedeeltelijk openstellen van de binnensportaccommodaties is vastgelegd in de noodverordening van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Het lokaal gezag (burgemeester en de hoofdofficier van justitie) is verantwoordelijk voor de bestuurlijke handhaving van de noodverordening.

De noodverordening en actuele informatie over covid-19 in de regio is te raadplegen via: <https://www.vrmwb.nl/Nieuws/2020/02/27/Informatie-over-corona>

Verantwoordelijkheid sportaanbieder:

- de sportaanbieder is verantwoordelijk voor het naleven van de RIVM richtlijnen op de binnensportaccommodatie;
- de sportaanbieder is verantwoordelijk voor de hygiëne op de sportaccommodaties.

Handhaving lokaal gezag:

- de sportaanbieder ontvangt een waarschuwing als wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan de RIVM-richtlijnen. Na een herhaaldelijk aantal waarschuwingen wordt een proces-verbaal opgemaakt. Tot slot wordt indien nodig bestuursrechtelijk opgetreden.

3. Contact

Dit protocol voor het openstellen van de binnensportaccommodaties kan gewijzigd en geactualiseerd worden op basis van nieuwe inzichten. De geactualiseerde versies worden digitaal verspreid naar de contactpersonen van de sportaanbieders. De meest actuele versie van het protocol is te raadplegen via de website van het Sportbedrijf Oosterhout (<https://sportbedrijfoosterhout.nl/>).

Mocht u naar aanleiding van dit protocol vragen hebben over het gedeeltelijk openstellen van de binnensportaccommodaties in de gemeente Oosterhout, dan kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

Jan Gelling
j.gelling@oosterhout.nl
0162-489675

Stefan Willemsen (**let op tot 15 juli 2020**).
s.willemsen@oosterhout.nl
0162-489308

CONCEPT